


平成16年（2004年）新潟県中越地震災害状況図

平成16年10月29日15：00現在



1. 土砂崩れの状況は、10月24日に国土地理院が撮影した空中写真の判読結果をもとに編集しました。
2. 土砂崩れの一部は、(株)パスコ撮影の斜め写真を使用しました。
3. 活断層については、以下の図面をもとに編集しました。
堤 浩之・東郷正美・渡辺満久・金 幸隆・佐藤尚登 (2001) : 1:25,000都市圏活断層図「長岡」、国土地理院技術資料D・1-No. 388
渡辺満久・堤 浩之・鈴木康弘・金 幸隆・佐藤尚登 (2001) : 1:25,000都市圏活断層図「小千谷」、国土地理院技術資料D・1-No. 388
鈴木康弘・東郷正美・渡辺満久・金 幸隆・佐藤尚登 (2001) : 1:25,000都市圏活断層図「十日町」、国土地理院技術資料D・1-No. 388