


浅間山周辺の地殻変動

—GEONET(電子基準点等)による連続観測結果—


顕著な地殻変動は観測されていません。

浅間山周辺 GNSS連続観測基線図




基線変化グラフ

期間: 2021-12-01~2025-12-20 JST



基線変化グラフ









期間: 2024-12-01~2025-12-20 JST



●—[F5:最終解] ○—[R5:速報解]

基線変化グラフ









期間：2021-12-01～2025-12-20 JST



●---[F5:最終解] ○---[R5:速報解]

基線変化グラフ

期間：2024-12-01～2025-12-20 JST



国土地理院

(注) 保守作業のため「M 浅間砂塚 A」(2025年11月11日保守)、「M 浅間鎌原 2」(2025年11月13日保守)の観測点を含む基線ではオフセットが見られます。

(注) 「S 浅間山 1」を含む基線では2025年12月6日に跳びが見られます。

(注) 「M 浅間鎌原 2」について

・網掛け期間に見られる急激な変動は、凍上(土壌の凍結による地面の隆起)による装置の傾斜が原因です。